

泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处文件

泉丰北函〔2024〕14号

答复类型：A类

关于丰泽区政协六届三次会议 第68号提案的协办答复

区住建局：

《关于整治空调外机支架老旧安全隐患的建议》（第68号）收悉。我单位的办理意见如下：

街道将根据规定要求，做好以下工作。

一是加强监管检查。重视空调外机支架的安全问题，明确整治范围。组织社区对辖区内老旧小区的空调安装现状进行排查摸底，要求社区、物业公司定期组织排查，建立安全隐患排查整治台账，查清隐患数量。

二是规范空调安装。结合小散工程安全生产管理，加强装修期间的管理和巡查，及时告知业主购买正规厂家产品、选择正规安装施工单位和人员安装空调，要求施工单位在进行空调外机安装时，必须严格遵循国家及地方相关标准规范，确保安装的安全性和功能性。

三是加强宣传引导。通过各种渠道加大对空调外机支架安全

问题的宣传教育力度,提醒居民注意空调外机支架的老化、生锈、断裂、松动等问题,劝导业主进行维护更新,避免因支架问题造成的安全事故。

整治空调外机支架老旧安全隐患需要政府、社区、物业、居民以及安装人员的共同努力,通过加强监管、提高安装质量、公众教育和改善安装环境等措施,共同确保空调外机支架的安全使用。

分管领导: 杜伟雄

经办人员: 林云亮

联系电话: 0595-22885170

泉州市丰泽区人民政府北峰街道办事处

2024年4月9日

(主动公开)

抄送: 区政府督查室、区政协提案办。